



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердловской области
620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а,
тел. 371-17-00, 371-33-55
Отдел надзорной деятельности МО город Ирбит, Ирбитского МО
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17
телефон (34355) 3-92-72, 6-21-82

Акт обследования № 18

" 13" июля 2011 г.
12 ч 00 мин.

г. Ирбит

Государственный инспектор г. Ирбита и Ирбитского района по пожарному надзору Вохминцев Сергей Павлович в период с 9 ч. 30 мин. "13" июля 2011 г. по 12 ч 00 мин. "13" июля 2011 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях: Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении Муниципального образования г. Ирбит «Детский сад № 28» расположенного(-ых) по адресу:

Свердловская область, г. Ирбит, ул. Логинова, 30а

при обследовании совместно с заведующей детского сада Григорьевой Ириной Юрьевной,

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание детского сада - 2-хэтажное, 2 степени огнестойкости (Ф 4.1 по СНИП 21-01-97*), размеры в плане 52х13м метров, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, внутренние перегородки - кирпичные, внутренние лестницы железобетонные, с первого этажа 7 эвакуационных выхода со второго этажа 2 выхода через внутренние лестницы и 2 через наружные лестницы. Кровля выполнена металочерепицей по деревянной обрешетке (деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом). Отопление центральное, вентиляция естественная приточно-вытяжная, электроснабжение 380 В. Отделка стен путей эвакуации выполнена негорючими красками. Имеются игровые и спальные помещения. В помещениях установлена мебель из горючих материалов. На первом этаже здания размещен пищеблок, в котором эксплуатируются электронагревательные приборы, прачечная и электрошитовая. Помещения иного функционального назначения отделены противопожарными преградами. Первичные средства пожаротушения находятся в исправном состоянии.

Автоматические системы обнаружения пожара и оповещения о пожаре исправны.

2) в ходе обследования установлено:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
--	--	--

С Актом обследования ознакомлен:

Заведующая МКД ОУ МО г. Ирбит «Детский сад № 28»

Григорьева Ирина Юрьевна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

"13" июля 2011 г.



(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заведующая МКД ОУ МО г. Ирбит «Детский сад № 28»

Григорьева Ирина Юрьевна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))


(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Территория, здания и помещения Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения МО г. Ирбит «Детский сад №28» расположенные по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Логинова, 30а **соответствуют требованиям пожарной безопасности.**

"13" июля 2011г.

Обследование проводил:

Государственный

инспектор г. Ирбита и Ирбитского района

по пожарному надзору

Вохминцев Сергей Павлович



"13" июля 2011 г.